




ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

интернет портал

Стабильность. Оперативность. Профессионализм

## Инструкция по эксплуатации

### Пневматический станок для зачистки проводов



ООО «ПО ИП»

Тел: +7 (812)602-77-08

E-mail: [info@poip.ru](mailto:info@poip.ru)

[www.poip.ru](http://www.poip.ru)

+7 (812) 602-77-08 Санкт-Петербург  
8-800-333-11-72 Россия  
+7 (712) 295-02-60 Казахстан  
E-mail: [info@poip.ru](mailto:info@poip.ru)

195257, г.Санкт-Петербург,  
пр-кт Гражданский, д.90/6 кв.22  
ИНН 7804681271  
КПП 780401001

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
р/с: 40702810832440002075  
к/с: 30101810600000000786



## Подготовка к работе

1. Отрегулируйте ходовой винт цилиндра зачистки и скручивания так, чтобы крутящий момент  $a$  был немного меньше диаметра обрабатываемой проволоки (как показано на рис. 1 и рис. 2).
2. Ослабьте фиксирующий винт инструмента, отрегулируйте подачу и отвод винта инструмента (по часовой стрелке — продвижение вперед, против часовой стрелки — отступление), так, чтобы расстояние инструмента  $a$  было немного больше диаметра медной жилы обрабатываемой проволоки, а фиксирующий винт инструмента был застопорен.
3. Отрегулируйте винт хода зажимного цилиндра, верхний зажим будет двигаться вверх и вниз; ослабьте нижний зажим, чтобы зафиксировать провод гонга, отрегулируйте центральный винт продвижения и отступления, нижний зажим будет двигаться вверх и вниз, расстояние с немного меньше, чем  $a$ , а конкретный размер зависит от материала.




Figure 1

Figure 2

4. При выполнении первых трех пунктов необходимо обратить внимание на сделать комбинацию инструментов симметричной вверх и вниз (т.е. ABC симметрично с A1, B1, C1) (как показано на рисунке 2).
5. Для регулировки длины зачистки и закручивания необходимо сложить ограничитель обрезков проволоки справа, ослабьте фиксирующий винт позиционирующее устройство и переместите положение позиционирующего блока в длине зачистки соответствует требованиям продукта.
6. Ослабьте барашковый винт на задней части главного цилиндра и поверните Винтовой стержень с шестигранным ходом для регулировки хода отслаивания и скручивания.
7. Дроссельный клапан на левой стороне главного цилиндра может регулировать скорость отслаивания и скручивания.
8. После завершения вышеуказанных операций электропитание и подача газа Переключатель источника можно включить, чтобы войти в официальное рабочее состояние.



## Инструкции по обслуживанию и технике безопасности

1. Держите корпус в чистоте в течение длительного времени и убирайте отходы, пыль и масло в конце каждого рабочего дня.
2. Скользящие части машины необходимо часто смазывать, чтобы уменьшить износ между деталями и источником воздуха.  
В масляном стакане процессора должно быть масло в течение длительного времени и убедитесь, что он работает правильно.
3. В целях безопасности не включайте питание и источник газа в процессе регулировки и не кладите пальцы в приспособление во время работы.
4. Пожалуйста, выключите источник питания и источник газа во время нерабочего времени.

**ООО «ПО ИП»**

**Тел: +7 (812)602-77-08**

**E-mail: info@poip.ru**

**www.poip.ru**