

Инструкция

Станок для снятия эмали с провода



ООО «ПО ИП»

Тел: +7 (812)602-77-08

E-mail: info@poip.ru

www.poip.ru

Устройство снятия эмали с провода снимает изоляцию с помощью вращающейся рабочей головки с тремя крючкообразными лезвиями, которая действует под металлическим колпаком с отверстием для ввода провода.

В базовой комплектации включена универсальная головка, но по отдельному заказу может поставляться головка с ограничителем радиальной и осевой длины. С таким ограничителем (который можно снимать) можно легко регулировать длину осевой зачистки, а также радиальный размер под сечение проволоки. Для зачистки кабелей и проводов с большей толщиной стенки можно поставить головку с плоскими лезвиями.

Станок для снятия эмали с проводов прост в управлении. Достаточно подключить устройство в сеть 220В, после чего запуск операции производится с помощью кнопки на корпусе.

Превосходные эксплуатационные характеристики, наряду с качественной компонентной базой позволяют эффективно использовать устройства и полностью отказаться от традиционного ручного труда.

Характеристики:

Длина зачистки (мм)	5-50
Мощность (Вт)	50
Регулировка скорости	бесступенчатое
Скорость (об/мин)	0-12500
Габаритные размеры (мм)	250 x 50 x 50
Вес (кг)	0,7

Особенности:

Очень быстрая скорость зачистки,
высокая эффективность работы,
простота в использовании,
стабильная работа,
низкий уровень отказов

Метод зачистки

1. Поместите головку провода, который необходимо зачистить, в середину подставки для ножа. Включите питание, чтобы запустить двигатель.
2. Перемещайте головку проволоки в обратном направлении относительно осей.
3. Выключите двигатель и остановите его работу.

Работа

Когда вы зачистите эмалированный провод другого стандарта, вы можете отрегулировать его. Регулятор скорости на конце машины (1 передача самая медленная, 6 передача самая быстрая). Для провода небольшого диаметра необходимо настроить медленную передачу, а для провода большого диаметра, вам нужно настроить к быстрой, если один раз не чисто зачистив, вам нужно улучшить скорость, чтобы аккуратно зачистить. Если провод поврежден во время регулировки скорости, вам нужно замедлить скорость до тех пор, пока не будет установлен провод, следуйте методу, указанному выше, чтобы отрегулировать скорость в соответствии с разными диаметрами провода.

При зачистке провода до конца не допускайте проволока немедленно выйдет из лезвия, вам следует подождать, пока лезвие остановится. В противном случае лезвие будет повреждено.

Прежде чем зачищать провод, вам следует потянуть провод прямо. Избегайте того, чтобы проволока не попала в середину лезвия.

После длительного использования нужно снять крышку, чтобы очистить порошковую краску.

Wire stripping machine(XC-0316)





ООО «ПО ИП»
Тел: +7 (812)602-77-08
E-mail: info@poip.ru
www.poip.ru